
## FACE AVANT DE LA PLATINE ET REPERAGE DES PRISES

O Voyant de mise sous tension								
prise 9	prise 10	prise 11	prise 12	prise 13	prise 14	prise 15	prise 16	
prise 1	prise 2	prise 3	prise 4	prise 5	prise 6	prise 7	prise 8	

## FENETRE DE CONFIGURATION DES ENTREES/SORTIES

## Deux méthodes sont possibles :

- soit brancher physiquement les capteurs et actionneurs sur la platine, puis les faire reconnaître par le logiciel en cliquant sur "Raccordement", puis sur "Détection modules" (les capteurs et actionneurs, ainsi que les branchements sont représentés virtuellement dans la fenêtre "Configuration des entrées/sorties").
- ⇒ soit placer virtuellement les capteurs et actionneurs dans la fenêtre "Configuration des entrées/sorties" en cliquant sur "Capteur" ou sur "Actionneur" et en reliant virtuellement les modules sélectionnés aux prises prévues (il faudra respecter les branchements physiques sur la platine).



Prénom : Classe :	Présentation platine et logiciel	1/2
TECHNOLOGIE  M' BRUSCHI - COLLEGE ANNE FRANK	AUTOMATISMES Platine "Automatec"	N°

